

Приложение А.2



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ №11
- 1.2. Адрес объекта 663601, Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 33.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 2 469.8 кв.м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9 495,3 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 05.06.2017, *капитального* _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11
- Юридический адрес организации (учреждения) 663601, Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 33.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) МКУ «Управление образования Администрации города Канска».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобрина, 26.
тел/факс 8(39161)3-25-59, электронная почта: uo-kansk@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление школьной образовательной услуги _
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 374 (чел)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 11, 21

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* (*да, нет*) нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* (*да, нет*) нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть , их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно - частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2030 г. в рамках исполнения Перспективного плана
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта – всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с МКУ «Управлением образования Администрации г. Канска».

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата
Sh11kansk.ucoz.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» февраля 2017г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____ от «28» февраля 2017 г.
3. Решения Комиссии: частично доступно
от «28» февраля 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ №11
- 1.2. Адрес объекта 663601, Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 33.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2 469,8 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 05.06.2017, капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11,
МБОУ СОШ № 11
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663601, Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Администрации города Канска».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобрина, 26.
тел/факс 8(39161)3-25-59, электронная почта: uo-kansk@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
- 2.2 Виды оказываемых услуг : предоставление школьной образовательной услуги

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 374 чел. в день / вместимость 426 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

№11, № 21

наличие	адаптированного	пассажирского	транспорта	к	объекту
---------	-----------------	---------------	------------	---	---------

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать крутой спуск с обочины дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (проложить асфальтовую дорожку, убрать турникет)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Ничипорчук Л.Г.; директор 3-33-76

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
МБОУ СОШ № 11
И. Г. Ничипорчук
28 февраля 2017г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

Г. Канск

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« » 20 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ №11

1.2. Адрес объекта 663601, Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 33.

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2 469,8 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9 495,3 кв.м

1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 05.06.2017, *капитального* _____ - _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МБОУ СОШ №11,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11,

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663601, Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - реализация образовательных программ ; перечислите какие программы

- *Основная общеобразовательная программа начального общего образования;*

- *Основная общеобразовательная программа основного общего образования;*

- *Основная общеобразовательная программа среднего общего образования;*

- *Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);*

- *Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

№11, №21 до остановки « база УМТС»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать крутой спуск с обочины дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (проложить асфальтовую дорожку, убрать турникет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, У)		№6,8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, У)		№1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У)		№2,4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У)		№1-5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, У)		№6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018- 2030 гг.

в рамках исполнения перспективного плана
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Доступность объекта всем (ДП-В) ;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительная;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); с МКУ «Управление образования Администрации города Канска»

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____ ;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

_____ нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Sh11kansk.ucoz.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.
2. Входа (входов) в здание на 4 л.
3. Путей движения в здании на 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте на л.
 Позажные планы, паспорт БТИ на л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) к

Руководитель
 рабочей группы Директор Л.Г. Ничипорчук
 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Завуч Е. М. Клемичева
 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Завхоз Л.В. Находкина
 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ СОШ №11, г. Канск, пос.Мелькомбината, 33
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	фото №	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		6, 8	-Нет доступных элементов информации об объекте; -присутствует турникет; нет возможности совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам.	Все	Обеспечение входов для приведения в соответствие с требованиями.	-Установить доступные элементы информации об объекте; - убрать турникет.

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		7	-Ширина пути меньше 1,8м; - нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей; - отсутствуют выделенные и маркированные места (хотя бы одно) для транспорта инвалидов; нет мест отдыха.	К, С, О	Обеспечение путей движения на территории	- Расширить ширину пути по нормам; - сделать уклон в соответствии с требованиями; - оборудовать место для транспорта инвалидов; - оборудовать места отдыха(рекомендуются).
1.3	Лестница (наружная)	есть		9	- Нет поручней; - ступени на лестничных маршах без шероховатой поверхности.	Г, С	Обеспечение лестниц поручнями; ступени покрыть шероховатой поверхностью.	- Установить поручни на наружной лестнице; - покрыть лестничные марши шероховатой поверхностью.
1.4	Пандус (наружный)	есть		9	есть	К,О	- Соответствует требованиям	- Работы не требуются
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		8	Отсутствуют: - зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида; - ширина – не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международными); - вблизи входа в здание – не далее 50 м	К,О		- Оборудовать прилегающую территорию под автостоянку; - обеспечить знаками.


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДЧ-И (О,У)		№ 6,8	- Капитальный ремонт
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-И (О,У)		№ 7	- Текущий ремонт
Лестница (наружная)	ДЧ-И (О,У)		№ 9	- Индивидуальное решение с ТСР.
Пандус (наружный)	ДЧ-И (К)		№ 9	- Не нуждается
Автостоянка и парковка	ВНД		№ 8	- Индивидуальное решение с ТСР.


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: доступно частично (К,О,У)




Gr. 1000



Gr. 1000 (2000)



Gr. 1000 (2000)



Gr. 1000

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ СОШ №11, г.Канск, пос.Мелькомбината, 33
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на №	фото №	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		1,2	-----	-----	-----	-----
2.2	Пандус (наружный)	нет		1,2	-----	К	Установка поручней и бортиков на горизонтальной поверхности в соответствии требованиям	- Установить поручни, бортики на горизонтальной поверхности согласно СНиП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1,2	Поверхность площадки: - твердая, (но скользкая при намокании); - нет вывески с наименованием объекта, режимом работы и видом предоставляемых услуг выполненной шрифтом	все	Приведение входной площадки в соответствие требованиям	-Покрыть поверхность площадки специальным покрытием; установить вывеску с наименованием объекта, режимом работы и видом предоставляемых услуг выполненную шрифтом брайля

					брайля			
2.4	Дверь (входная)	есть		1,2	Не соответствует специальным требованиям: -полотно двери, порог и перепад высот в дверном проеме;	К, С, О	Приведение входной двери в соответствие требованиям	-Установить крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; -обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; -Привести порог и перепад высот в дверном проеме соответственно требованиям. - изготовить полотно двери согласно требованиям: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола Прозрачные двери и ограждения: - из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)
2.5	Тамбур	есть		3,4	Не соответствует специальным требованиям: Поверхность площадки: - твердая, (но скользкая при намокании);	все	Приведение тамбура в соответствие требованиям	Покрытие пола: - твердое, не допускающее скольжения при намокании; - поперечный уклон 1 - 2%

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДП-И (О, У)		№1	индивидуальное решение с ТСР
Пандус (наружный)	ДП-И (О, У)			индивидуальное решение с ТСР
Входная площадка (перед дверью)	ДП-И (О, У)		№ 2	индивидуальное решение с ТСР
Дверь (входная)	ДП-И (О, У)		№1, 2	индивидуальное решение с ТСР
Тамбур	ДП-И (О, У)		№ 2, 3	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

спомогателен



спомогателен 3



спомогателен 4



спомогателен 2



I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ СОШ №11, г.Канск, пос.Мелькомбината, 33
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	фото №	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№1	-нет поручней; - не предусмотрена установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха	Г, С	Привести вестибюль в соответствие требованиям	-оборудовать вестибюль поручнями; -установить звуковые информаторы;

3.2	Лестница (внутри здания)	есть		№2	Поверхность ступеней не шероховатая, нет рельефного обозначения этажей	Г, С	Привести лестницу в соответствие требованиям	Сделать поверхность ступеней шероховатой, с рельефным обозначением этажей
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Не требуется			Работы не требуются
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нет лифта	К, О	Установка не возможна	Технические решения не возможны
3.5	Дверь	есть		№4 №2	Не требуется	К, О, С	Соответствует требованиям	Работы не требуются
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№4 №5	Нет эвакуационного пути полностью адаптированного для всех категорий инвалидов и МГН	К, О, С	Привести в соответствие эвакуационный путь всем требованиям	Адаптировать эвакуационный путь для всех категорий инвалидов и МГН


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДП-И (К, О, У)		№1,2, 3,4	индивидуальное решение с ТСР
Лестница (внутри здания)	ДП-И (О, У)		№ 2	индивидуальное решение с ТСР
Пандус (внутри здания)	ВНД			Работы не требуются
Лифт пассажирский (или подъемник)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасност	ДП-И (О, У)		№5	индивидуальное решение с ТСР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно (О, У)




19870000 n.2



19870000 n.4



19870000 n.1



19870000 n.3

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ № 11, г.Канск, пос.Мелькомбината, 33

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-----	-----	-----	-----
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Нет лифта и пандуса для инвалидов-колясочников для посещения спортивного зала, библиотеки, столовой, находящихся на втором этаже	К, Г, С	Установить лифт или пандус	Технические решения не возможны
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-----	-----	-----	-----
4.4	Форма обслуживания с перемещением по	нет			-----	-----	-----	-----

	маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-----	-----	-----	-----
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания (группы)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Зальная форма обслуживания	ДП-И (О, У)			индивидуальное решение с ТСР
Бытовая комната (гардеробная)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД - недоступно

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ №11, г.Канск, пос.Мелькомбината, 33
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на э	фото №	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не оборудована поручнями, нет визуальных, акустических и тактильных средств на пути следования до объекта	К, С, Г	Привести туалетную комнату в соответствие требованиям.	Установить настенные поручни возле унитазов и умывальников.
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Не оборудована поручнями, находится на 2-ом этаже; пандус и лифт отсутствуют; нет визуальных, акустических и тактильных средств на пути следования до объекта	К, С, Г	Привести ванную комнату в соответствие требованиям	Технические решения не возможны

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				К, С, Г	Не возможно	Технические решения не возможны
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И (О,У)		2,3	индивидуальное решение с ТСР
Умывальники	ДП-И (О,У)		4,5	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью-избирательно (О, У)



W3



W4



W1



photo #4



photo #5

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ № 11, г.Канск, пос.Мелькомбината, 33
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			-----	Г, С	-----	Установка визуальных средств информации
6.2	Акустические средства	нет			-----	Г, С	-----	Установка акустических средств информации
6.3	Тактильные средства	нет			-----	Г, С	-----	Установка тактильных средств информации
	ОБЩИЕ требования к зоне							1.Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов

								(визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. 2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации. 3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов,
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД			индивидуальное решение с ТСП
Акустические средства	ВНД			индивидуальное решение с ТСП
Тактильные средства	ВНД			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью – избирательно (О, У)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №11
П.П. Ничипорчук
«28» февраля 2017 г.



Перспективный план образовательного учреждения по выполнению мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов (далее дорожная карта) на 2018-2030 гг.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 (МБОУ СОШ №11)

Адрес: 663601 Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 33

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в установленные сроки, для обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования

№ п/ п	Наименование мероприятия	Едини цы измер ения	Количество приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)	Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (тыс. руб.)	Источник финансирован ия	Период выполнения	Ответствен ный исполнител ь
1.	Проектные работы	шт	1	-	-	2018 г. (По мере финансирования)	
2.	Стоянка автотранспортных средств для инвалидов	шт	1	-	-	2019-2020 г. (По мере финансирования)	
3.	Установка поручней	шт		-	-	2019-2022 г. (По мере финансирования)	
4.	Оборудование санитарно- гигиенических помещений на 1-ом этаже поручнями	шт		-	-	2019 - 2025г. (По мере финансирования)	
5.	Приобретение контрастной цветной полосы	м	150	-	-	2019 - 2025г. (По мере финансирования)	
6.	Приобретение тактильных знаков	шт		-	-	2019 - 2025г. (По мере финансирования)	
7.	Приобретение светозвукового информатора	шт	2	-	-	2019 - 2025 г. (По мере финансирования)	

8.	Приобретение тактильной полосы	м	100	-	-	2019 - 2025 г. (По мере финансирования)	
9.	Приобретение противоскользящей полосы для крыльца и тамбура	м	10	-	-	2019 - 2025г. (По мере финансирования)	

Исполнитель: Л.В. Находкина (завхоз)